

# KITS DE ILUMINACIÓN ARRI



# KITS DE ILUMINACIÓN ARRI

Los fuertes y duraderos kits portátiles de iluminación ARRI proveen calidad de iluminación de estudio a cualquier producción. Están disponibles en 25 combinaciones versátiles combinando el mejor equipo profesional con una gran variedad de accesorios. El catálogo del 2007 de kits de iluminación ARRI incluye dos kits nuevos de luces Fresnel: el 150/300/650 Kit de luces Fresnel Compact y el 300/650 Kit de luces Fresnel Compact. También hemos diseñado una maleta de transporte nueva con ruedas para nuestro popular Kit de luces Compact para mejor manejo y movilidad. Todos los Kits de iluminación ARRI que utilizan estas maletas de transporte están disponibles en las versiones con o sin ruedas.



## ESCOGIENDO SU KIT DE ILUMINACIÓN ARRI

El mejor kit para cubrir sus necesidades dependerá del tipo de producción y de sus preferencias artísticas. En forma ideal todos los kits deben de ofrecer la flexibilidad de trabajar en diferentes situaciones. Usted deberá tomar en consideración el tipo de lámparas, el total de electricidad requerida y el tamaño de la maleta. Si usted necesita luz suave le recomendamos que considere cualquiera de nuestros kits con “Chimeras” (cajas de luz). El primer paso es determinar que tipo de luz es necesaria para las necesidades de su producción.

## SELECCIONANDO EL TIPO DE LUZ

Los dos tipos básicos de luces en los kits de iluminación ARRI son los ARRILITES de estilo abierto (luz de cuarzo) y las luces Fresnel (luz de tungsteno). Ambos proveen luz que puede ser enfocada, que puede cubrir superficies de una forma nivelada o que puede ser utilizada para crear una gran variedad de estilos y ambientes para sus producciones. Como regla general los kits con luces ARRILITE ofrecen más intensidad mientras que las luces Fresnel ofrecen mayor control.



# ARRILITE KITS

## 571905 KIT COMPACT ARRILITE 600/3 (120V) (40 lbs)

(3)	571600	<b>ARRILITE 600</b>
(3)	571610	Cortadora (aspas)
(3)	531350	Gasa sencilla, completa, de 5"
(3)	531352	Gasa doble, completa, de 5"
(3)	571640	Foco DYS de 600W
(3)	570051	Tripié AS-01
(1)	571192	Maleta ligera 'Compact' 4 (32.1/2" x17" x 10.1/2")
571805W		KIT CON LOS ACCESORIOS ANTERIORES Y CON RUEDAS

## 571805 KIT COMPACT ARRILITE 600/3 (220V)

571805W		KIT CON LOS ACCESORIOS ANTERIORES Y CON RUEDAS (220V)
---------	--	---

## 571915 KIT COMPACT ARRILITE 650/3 (120V) (40 lbs)

(3)	571065	<b>ARRILITE 650</b>
(3)	571110	Cortadora (aspas)
(3)	571150	Gasa sencilla, completa, de 7.1/4"
(3)	571152	Gasa doble, completa, de 7. 1/4"
(3)	571140	Foco FAD de 650W
(3)	570051	Tripié AS-01
(1)	571194	Maleta ligera 'Compact' 3 (32.1/2" x17" x10.1/2")
571815W		KIT CON LOS ACCESORIOS ANTERIORES Y CON RUEDAS

## 571815 KIT COMPACT ARRILITE 650/3 (220V)

571815W		KIT CON LOS ACCESORIOS ANTERIORES Y CON RUEDAS (220V)
---------	--	---

## 571925 KIT COMPACT ARRILITE 1000/3 (120V) (40 lbs)

(3)	571100	<b>ARRILITE 1000</b>
(3)	571110	Cortadora(aspas)
(3)	571150	Gasa sencilla, completa, de 7. 1/4"
(3)	571152	Gasa doble, completa, de 7. 1/4"
(3)	571145	Foco DXW de 1000W
(3)	570051	Tripié AS-01
(1)	571194	Maleta ligera 'Compact' 3 (32.1/2" x17 x10.1/2")
571925W		KIT CON LOS ACCESORIOS ANTERIORES Y CON RUEDAS

## 571825 KIT COMPACT ARRILITE 1000/3 (220V)

571825W		KIT CON LOS ACCESORIOS ANTERIORES Y CON RUEDAS (220V)
---------	--	---

## 571951 KIT PARA TRABAJO PESADO ARRILITE 1000/4 (120V) (75 lbs)

(4)	571100	<b>ARRILITE 1000</b>
(4)	571110	Cortadora (aspas)
(4)	571150	Gasa sencilla, completa, de 7.1/4"
(4)	571152	Gasa doble, completa, de 7.1/4"
(4)	571145	Foco DXW de 1000W
(4)	570050	Tripié AS-01
(1)	571701	Bolsa de accesorios
(1)	571197	Maleta para trabajo pesado (40"x19"x13 1/2")

## 571851 KIT PARA TRABAJO PESADO ARRILITE 1000/4 (220V)

## 571972 KIT PARA TRABAJO PESADO ARRILITE 2000/2 (120V) (60 lbs)

(2)	571200	<b>ARRILITE 2000</b>
(2)	571210	Cortadora (aspas)
(2)	571250	Gasa sencilla, completa, de 10"
(2)	571252	Gasa doble, completa, de 10"
(2)	571240	Foco FEY de 2000W
(2)	570050	Tripié AS-2
(1)	571925	Maleta para trabajo pesado (40"x19"x15")

## 571872 KIT ARRILITE 2000/2 PARA TRABAJO PESADO (220V)

## ARRILITES (CUARZO ABIERTO)

- Foco ajustable (desde 'spot' hasta 'flood')
- Área de iluminación uniforme (suave)
- Amplia apertura del haz de luz Eficiencia máxima
- Casi siempre utilizada indirectamente como "fuente de origen" (reflejada del techo, las paredes, paneles reflectores, o filtrada utilizando un "Softbank" o un "silk")
- Mejor uso como: Luz de origen ó fuente de luz de alta intensidad



### Kit Compacto ARRILITE 600/3 # 571905

Cuando el tamaño y el peso son importantes el kit compacto ARRILITE 600/3 es la herramienta de producción perfecta.

# KITS FRESNEL

## FRESNELES ARRI

- Foco ajustable (desde “spot” hasta “flood”)
- Área de iluminación uniforme (suave) gracias al lente Fresnel
- Haz de luz estrecho en posición de enfoque “spot”
- Luz de fácil manipulación cuando se utilizan cortadoras (aspas), banderas y mallas
- La opción predilecta para iluminar artistas en forma directa
- Muchas veces utilizada como luz principal, luz de separación o como luz de fondo / luz de acentuación
- Mejor uso: fuente de luz directa, controlada para iluminar personas, productos y fondos donde se busca sombras más definidas



### Kit Fresnel 300/650 # 571985

Un total de 1900W — ‘key’, ‘fill’ y ‘backlight’ incluido en un circuito de 20amps.

### 571902 MINI KIT FRESNEL 150/4 (40 lbs) (120V)

(4)	530100	<b>FRESNEL de 150W</b>
(4)	530110	Cortadora (aspas)
(4)	530120	Porta filtro
(4)	530150	Gasa sencilla, completa, de 3”
(4)	530152	Gasa doble, completa, de 3”
(4)	530143	Foco ESP de 150W
(1)	570112	Clamp ajustable tipo tijera para el techo
(4)	570051	Tripié AS-01
(1)	571192	Maleta ligera Compact 4 (32.1/2”x17”x10.1/2”)
<b>571902W</b>		<b>KIT CON LOS ACCESORIOS ANTERIORES Y CON RUEDAS</b>

### 571802 KIT FRESNEL 150/4 (220V)

<b>571802W</b>		<b>KIT CON LOS ACCESORIOS ANTERIORES Y CON RUEDAS (220V)</b>
----------------	--	--

### 571994 MINI KIT FRESNEL 150/300 (48 lbs) (120V)

(2)	530100	<b>FRESNEL de 150W</b>
(2)	530110	Cortadora (aspas)
(2)	530120	Porta filtro
(2)	530150	Gasa sencilla, completa, de 3”
(2)	530152	Gasa doble, completa, de 3”
(2)	530143	Foco ESP de 150W
(2)	531300	FRESNEL de 300W
(2)	531310	Cortadora (aspas)
(2)	531320	Porta filtro
(2)	531350	Gasa sencilla, completa, de 5”
(2)	531352	Gasa doble, completa, de 5”
(2)	531340	Foco FKW de 300W
(1)	570112	Clamp ajustable tipo tijera para el techo
(4)	570051	Tripié AS-01
(1)	571194	Maleta ligera Compact 3 (32.1/2”x17”x10.1/2”)
<b>571994W</b>		<b>KIT FRESNEL CON LOS ACCESORIOS ANTERIORES Y CON RUEDAS</b>

### 571894 MINI KIT FRESNEL 150/300 (220V)

<b>571894W</b>		<b>KIT FRESNEL CON LOS ACCESORIOS ANTERIORES Y CON RUEDAS</b>
----------------	--	---

### 571979 KIT COMPACT 650/3 (50 lbs) (120V)

(3)	531600	<b>FRESNEL 650W</b>
(3)	531610	Cortadora (aspas)
(3)	531620	Porta filtro
(3)	531650	Gasa sencilla, completa, de 6.5/8”
(3)	531652	Gasa doble, completa, de 6.5/8”
(3)	531640	Foco FRK de 650W
(3)	570051	Tripié AS-01
(1)	571194	Maleta ligera Compact 3 (32.1/2”x17”x10.1/2”)
<b>571979W</b>		<b>KIT CON LOS ACCESORIOS ANTERIORES Y CON RUEDAS</b>

### 571879 KIT COMPACT FRESNEL 650/3 (220V)

<b>571879W</b>		<b>KIT CON LOS ACCESORIOS ANTERIORES Y CON RUEDAS</b>
----------------	--	---

### 571980 650/4 FRESNEL KIT (82 lbs) (120V)

(4)	531600	<b>FRESNEL de 650W</b>
(4)	531610	Cortadora (aspas)
(4)	531620	Porta filtro
(4)	531650	Gasa sencilla, completa, de 6.5/8”
(4)	531652	Gasa doble, completa, de 6.5/8”
(4)	531640	Foco FRK de 650W
(4)	570050	Tripié AS-2
(1)	571700	Bolsa de accesorios
(1)	571197	Maleta de trabajo pesado (40”x19”x13.1/2”)

### 571880 KIT FRESNEL 650/4 (de 220V)

**571959 KIT COMPACT FRESNEL 150/300/650 (45 lbs) (120V)**

(1)	530100	<b>FRESNEL de 150W</b>
(1)	530110	Cortadora (aspas)
(1)	530120	Porta filtro
(1)	530150	Gasa sencilla, completa, de 3"
(1)	530152	Gasa doble, completa, de 3"
(1)	530143	Foco ESP de 150W
(1)	531300	<b>FRESNEL de 300W</b>
(1)	531310	Cortadora (aspas)
(1)	531320	Porta filtro
(1)	531350	Gasa sencilla, completa, de 5"
(1)	531352	Gasa doble, completa, de 5"
(1)	531340	Foco FKW de 300W
(1)	531600	<b>FRESNEL de 650W</b>
(1)	531610	Cortadora (aspas)
(1)	531620	Porta filtro
(1)	531650	Gasa sencilla, completa, de 6.5/8"
(1)	531652	Gasa doble, completa, de 6.5/8"
(1)	531640	Foco FKW de 650W
(3)	570051	Tripié AS-01
(1)	571194	Maleta ligera Compact 3 (32.1/2"x17"x10.1/2")
<b>571959W</b>		KIT CON LOS ACCESORIOS ANTERIORES Y CON RUEDAS

**571859 KIT COMPACT FRESNEL 150/300/650 ( 220V)**

<b>571859W</b>		KIT CON LOS ACCESORIOS ANTERIORES Y CON RUEDAS
----------------	--	--

**571983 KIT FRESNEL 150/300/650 (80 lbs) (120V)**

(2)	530100	<b>FRESNEL de 150W</b>
(2)	530110	Cortadora (aspas)
(2)	530120	Porta filtro
(2)	530150	Gasa sencilla, completa, de 3"
(2)	530152	Gasa doble, completa, de 3"
(2)	530143	Foco ESP de 150W
(1)	531300	<b>FRESNEL de 300W</b>
(1)	531310	Cortadora (aspa)
(1)	531320	Porta filtro
(1)	531350	Gasa sencilla, completa, de 5"
(1)	531352	Gasa doble, completa, de 5"
(1)	531340	Foco FKW de 300W
(2)	531600	<b>FRESNEL de 650W</b>
(2)	531610	Cortadora (aspas)
(2)	531620	Porta filtro
(2)	531650	Gasa sencilla, completa, de 6.5/8"
(2)	531652	Gasa doble, completa, de 6.5/8"
(2)	531640	Foco FKW de 650W
(1)	571700	Bolsa de accesorios
(1)	570035	Super clamp con perno de 5/8"
(1)	570112	Clamp ajustable tipo tijera para el techo
(4)	570050	Tripié AS-2
(1)	571197	Maleta de trabajo pesado (40"x19"x13.1/2")

**571883 KIT FRESNEL 150/300/650 (220V)****571969 KIT COMPACT FRESNEL 300/650 (47 lbs) (120V)**

(2)	531300	<b>FRESNEL de 300W</b>
(2)	531310	Cortadora (aspas)
(2)	531320	Porta filtro
(2)	531350	Gasa sencilla, completa, de 5"
(2)	531352	Gasa doble, completa, de 5"
(2)	531340	Foco FKW de 300W
(1)	531600	<b>FRESNEL de 650W</b>
(1)	531610	Cortadora (aspas)
(1)	531620	Porta filtro
(1)	531650	Gasa sencilla, completa, de 6.5/8"
(1)	531652	Gasa doble, completa, de 6.5/8"
(1)	531640	Foco FKW de 650W
(3)	570051	Tripié AS-01
(1)	571194	Maleta ligera compact 3 (32.1/2"x17"x10.1/2")
<b>571969W</b>		KIT CON LOS ACCESORIOS ANTERIORES Y CON RUEDAS

**571869 KIT COMPACT FRESNEL 300/650 (220V)**

<b>571869W</b>		KIT CON LOS ACCESORIOS ANTERIORES Y CON RUEDAS
----------------	--	--

**571985 KIT COMBO FRESNEL 300/650 (85 lbs) (120V)**

(2)	531300	<b>FRESNEL de 300W</b>
(2)	531310	Cortadora (aspa)
(2)	531320	Porta filtro
(2)	531350	Gasa sencilla, completa, de 5"
(2)	531352	Gasa doble, completa, de 5"
(2)	531340	Foco FKW de 300W
(2)	531600	<b>FRESNEL de 650W</b>
(2)	531610	Cortadora (aspas)
(2)	531620	Porta filtro
(2)	531650	Gasa sencilla, completa, de 6.5/8"
(2)	531652	Gasa doble, completa, de 6.5/8"
(2)	531640	Foco FKW de 650W
(4)	570050	Tripié AS-2
(1)	571700	Bolsa de accesorios
(1)	571197	Maleta de trabajo pesado (40"x19"x13.1/2")

**571885 KIT COMBO FRESNEL 300/650 (220V)****571975 KIT FRESNEL 1000/3 (86 lbs) (120V)**

(3)	531100	<b>FRESNEL de 1000W</b>
(3)	531110	Cortadora (aspas)
(3)	531120	Porta filtro
(3)	531150	Gasa sencilla, completa, de 7.3/4"
(3)	531152	Gasa doble, completa, de 7.3/4"
(3)	531145	Foco EGT de 1000W
(3)	570050	Tripié AS-2
(1)	571700	Bolsa de accesorios
(1)	571197	Maleta de trabajo pesado (40"x19"x13.1/2")

**571875 KIT FRESNEL 1000/3 (220V)**

# KITS SOFTBANK

## CALIDAD DE LUZ

La calidad de luz se define por cuán “fuerte” o “suave” se proyecta la sombra y es determinada por el tamaño físico del reflector (no su intensidad). En general mientras más grande y difusa es la fuente de luz, más suave será su calidad. Cuando se usa un material de difusión como un “frost” o “silk” y este es colocado frente al reflector, el espectro de luz aumenta en tamaño ya que la luz difusa se convierte en la fuente activa de luz. Por otro lado una sombra clara y bien definida (gracias a una luz fuerte), se produce mejor con un reflector de luz Fresnel con su lente – el Fresnel ARRI.



### Kit Softbank I # 571984

Contiene un Fresnel ARRI de 300W y dos de 650W para control. Además contiene un ARRILITE de 1000W, una poderosa luz de relleno o una fuente de luz suave, cuando se utiliza junto con el Softbank.

### 571984 KIT SOFTBANK I (86 lbs) (120V)

(1)	531300	<b>FRESNEL de 300W</b>
(1)	531310	Cortadora (aspas)
(1)	531320	Porta filtro
(1)	531350	Gasa sencilla, completa, de 5"
(1)	531352	Gasa doble, completa, de 5"
(1)	531340	Foco FKW de 300W
(2)	531600	<b>FRESNEL de 650W</b>
(2)	531610	Cortadora (aspas)
(2)	531620	Porta filtro
(2)	531650	Gasa sencilla, completa, de 6.5/8"
(2)	531652	Gasa doble, completa, de 6.5/8"
(2)	531640	Foco FKW de 650W
(1)	571100	<b>ARRILITE de 1000W</b>
(1)	571110	Cortadora (aspas)
(1)	571150	Gasa sencilla, completa, de 7.1/4"
(1)	571152	Gasa doble, completa, de 7.1/4"
(1)	571159	Caja de luz Chimera Video Pro Bank, pequeña, (24"x32")
(1)	571158	Aro de 7.1/4" para montura de la caja de luz
(1)	571145	Foco DXW de 1000W
(4)	570050	Tripié AS-2
(1)	571700	Bolsa de accesorios
(1)	571197	Maleta de trabajo pesado (40"x19"x13.1/2")

### 571884 KIT SOFTBANK I (220V)

### 571989 KIT SOFTBANK II (82 lbs) (120V)

(3)	531600	<b>FRESNEL de 650W</b>
(3)	531610	Cortadora (aspas)
(3)	531620	Porta filtro
(3)	531650	Gasa sencilla, completa, de 6.5/8"
(3)	531652	Gasa doble, completa, de 6.5/8"
(3)	531640	Foco FKW de 650W
(1)	571100	<b>ARRILITE de 1000W</b>
(1)	571110	Cortadora (aspas)
(1)	571150	Gasa sencilla, completa, de 7.1/4"
(1)	571152	Gasa doble, completa, de 7.1/4"
(1)	571159	Caja de luz Chimera Video Pro Bank, pequeña, (24"x32")
(1)	571158	Aro de 7.1/4" para montura de la caja de luz
(1)	571145	Foco DXW de 1000W
(4)	570050	Tripié AS-2
(1)	571700	Bolsa de accesorios
(1)	571197	Maleta de trabajo pesado (40"x19"x13.1/2")

### 571889 KIT SOFTBANK II (220V)

### 571991 KIT SOFTBANK IV (78 lbs) (120V)

(2)	530100	<b>FRESNEL de 150W</b>
(2)	530110	Cortadora (aspas)
(2)	530120	Porta filtro
(2)	530150	Gasa sencilla, completa, de 3"
(2)	530152	Gasa doble, completa, de 3"
(2)	530143	Foco ESP de 150W
(1)	531300	<b>FRESNEL de 300W</b>
(1)	531310	Cortadora (aspas)
(1)	531320	Porta filtro
(1)	531350	Gasa sencilla, completa, de 5"
(1)	531352	Gasa doble, completa, de 5"
(1)	531340	Foco FKW de 300W
(1)	531600	<b>FRESNEL de 650W</b>
(1)	531610	Cortadora (aspas)
(1)	531620	Porta filtro
(1)	531650	Gasa sencilla, completa, de 6.5/8"
(1)	531652	Gasa doble, completa, de 6.5/8"
(1)	531640	Foco FKW de 650W
(1)	571100	<b>ARRILITE de 1000W</b>
(1)	571110	Cortadora (aspas)
(1)	571150	Gasa sencilla, completa, de 7.1/4"
(1)	571152	Gasa doble, completa, de 7.1/4"
(1)	571145	Foco DXW de 1000W
(1)	571159	Caja de luz Chimera Video Pro Bank, pequeña, (24"x32")
(1)	571158	Aro de 7.1/4" para montura de la caja de luz
(1)	571700	Bolsa de accesorios
(1)	570035	Super clamp con perno de 5/8"
(1)	570112	Clamp ajustable tipo tijera para el techo
(4)	570050	Tripié AS-2
(1)	571197	Maleta de trabajo pesado (40"x19"x13.1/2")

### 571891 ESTUCHE SOFTBANK IV (220V)

#### FRESNEL ARRI DE 150W

Los Fresneles de 150W (#530100) que se encuentran en los kits de 120V utilizan focos con base de bayoneta y de contacto doble. El único foco de 220V disponible para este reflector es el 200W JCV (#530146).

Los Fresneles de 150W (#530102) que se encuentran en muchos kits de 220V son solo para operación a 220/230V. Utilizan el foco A1/248 (#530144) con una base de 2 contactos (GX6.35). No existe un foco de 120V para este equipo.

#### KITS ARRI SOFTBANK

Los kits "Softbank" de ARRI combinan luces directas Fresnel con una caja de luz Chimera Softbank. La caja de luz "Softbank" produce una sombra suave, menos definida, parecida a la luz de un día nublado lo cual la hace excelente para entrevistas y situaciones similares. La luz suave es muy adecuada para iluminar personas. Aún así se debe tomar en consideración que una luz suave puede ser difícil de controlar ya que se dispersa en muchas direcciones. Tenga precaución de controlar esta luz derramada.



#### Kit Softbank IV # 571991

Control de estudio en un kit portátil. Con cuatro Fresneles, un ARRILITE y una caja de luz Chimera Video Pro el kit Softbank IV ofrece la mayor flexibilidad en un kit portátil.

# KITS SOFTBANK SERIE D

## KITS SOFTBANK SERIE D

Los kits de iluminación Softbank Serie D han sido diseñados para uso con las cámaras modernas de video digitales. El wattage total ha sido reducido ajustándose a estas cámaras más sensitivas a la luz sin perdida de control o calidad de luz. Los Fresneles ARRI con su amplia relación de “flood” a “spot” son fáciles de controlar y la caja de luz Video Pro XS Softbank es ideal para entrevistas y para locaciones pequeñas. Utilice un filtro “opal” o “frost” en el porta filtro del reflector Fresnel para iluminar completamente la caja de luz y reducir la intensidad de la luz.



### Kit Softbank D1 # 571960

Ideal para usarse con su nueva cámara digital. Con tres Fresneles ARRI y un Softbank, el kit D1 es ligero y portátil, pero no sacrifica la calidad superior de luz.

### 571960 KIT SOFTBANK D1 (48 lbs) (120V)

(1)	530100	<b>FRESNEL de 150W</b>
(1)	530110	Cortadora (aspas)
(1)	530120	Porta filtro
(1)	530150	Gasa sencilla, completa, de 3"
(1)	530152	Gasa doble, completa, de 3"
(1)	530143	Foco ESP de 150W
(1)	531300	<b>FRESNEL de 300W</b>
(1)	531310	Cortadora (aspas)
(1)	531320	Porta filtro
(1)	531350	Gasa sencilla, completa, de 5"
(1)	531352	Gasa doble, completa, de 5"
(1)	531340	Foco FKW de 300W
(1)	531600	<b>FRESNEL de 650W</b>
(1)	531610	Cortadora (aspas)
(1)	531620	Porta filtro
(1)	531650	Gasa sencilla, completa, de 6.5/8"
(1)	531652	Gasa doble, completa, de 6.5/8"
(1)	531658	Aro para montura de la caja de luz Chimera
(1)	571659	Caja de luz Chimera Video Pro Bank, XS, (16"x22")
(1)	531640	Foco FKW de 650W
(1)	570112	Clamp ajustable tipo tijera para el techo
(3)	570051	Tripié AS-2
(1)	571194	Maleta ligera compact 3 (32.1/2"x17"x10.1/2")
<b>571960W</b>		<b>KIT CON LOS ACCESORIOS ANTERIORES Y CON RUEDAS</b>

### 571860 KIT SOFTBANK D1 (220V)

<b>571860W</b>		<b>KIT CON LOS ACCESORIOS ANTERIORES Y CON RUEDAS</b>
----------------	--	---

### 571961 KIT SOFTBANK D2 (50 lbs) (120V)

(2)	531300	<b>FRESNEL de 300W</b>
(2)	531310	Cortadora (aspas)
(2)	531320	Porta filtro
(2)	531350	Gasa sencilla, completa, de 5"
(2)	531352	Gasa doble, completa, de 5"
(2)	531340	Foco FKW de 300W
(1)	531600	<b>FRESNEL de 650W</b>
(1)	531610	Cortadora (aspas)
(1)	531620	Porta filtro
(1)	531650	Gasa sencilla, completa, de 6.5/8"
(1)	531652	Gasa doble, completa, de 6.5/8"
(1)	531658	Aro para montadura de la caja de luz Chimera
(1)	571659	Caja de luz Chimera Video Pro Bank, XS, (16"x22")
(1)	531640	Foco FKW de 650W
(1)	570112	Clamp ajustable tipo tijera para el techo
(3)	570051	Tripié AS-1
(1)	571194	Maleta ligera compact 3 (32.1/2"x17"x10.1/2")
<b>571961W</b>		<b>KIT CON LOS ACCESORIOS ANTERIORES Y CON RUEDAS</b>

### 571861 KIT SOFTBANK D2 (220V)

<b>571861W</b>		<b>KIT CON LOS ACCESORIOS ANTERIORES Y CON RUEDAS</b>
----------------	--	---

### 571962 ESTUCHE SOFTBANK D3 (44 lbs) (120V)

(2)	530100	<b>FRESNEL de 150W</b>
(2)	530110	Cortadora (aspas)
(2)	530120	Porta filtro
(2)	530150	Gasa sencilla, completa, de 3"
(2)	530152	Gasa doble, completa, de 3"
(2)	530143	Foco ESP de 150W
(1)	531600	<b>FRESNEL de 650W</b>
(1)	531610	Cortadora (aspas)
(1)	531620	Porta filtro
(1)	531650	Gasa sencilla, completa, de 6.5/8"
(1)	531652	Gasa doble, completa, de 6.5/8"
(1)	531658	Aro para montadura de la caja de luz Chimera
(1)	571659	Caja de luz Chimera Video Pro Bank, XS, (16"x22")
(1)	531640	Foco FKW de 650W
(1)	570112	Clamp ajustable tipo tijera para el techo
(3)	570051	Tripié AS-1
(1)	571194	Maleta ligera compact 3 (32.1/2"x17"x10.1/2")
571962W		KIT CON LOS ACCESORIOS ANTERIORES Y CON RUEDAS

### 571862 KIT SOFTBANK D3 (220V)

571862W		KIT CON LOS ACCESORIOS ANTERIORES Y CON RUEDAS
---------	--	--

### 571963 KIT SOFTBANK D4 (50 lbs) (110V)

(2)	530100	<b>FRESNEL de 150W</b>
(2)	530110	Cortadora (aspas)
(2)	530120	Porta filtro
(2)	530150	Gasa sencilla, completa, de 3"
(2)	530152	Gasa doble, completa, de 3"
(2)	530143	Foco ESP de 150W
(1)	531300	<b>FRESNEL de 300W</b>
(1)	531310	Cortadora (aspas)
(1)	531320	Porta filtro
(1)	531350	Gasa sencilla, completa, de 5"
(1)	531352	Gas doble, completa, de 5"
(1)	531340	Foco FKW de 300W
(1)	531600	<b>FRESNEL de 650W</b>
(1)	531610	Cortadora (aspas)
(1)	531620	Porta filtro
(1)	531650	Gasa sencilla, completa, de 6.5/8"
(1)	531652	Gasa doble, completa, de 6.5/8"
(1)	531658	Aro para montadura de la caja de luz Chimera
(1)	571659	Caja de luz Chimera Video Pro Bank, XS, (16"x22")
(1)	531640	Foco FKW de 650W
(1)	570112	Clamp ajustable tipo tijera para el techo
(4)	570051	TripiéAS-1
(1)	571194	Maleta ligera compact 3 (32.1/2"x17"x10.1/2")
571963W		KIT CON LOS ACCESORIOS ANTERIORES Y CON RUEDAS

### 571863 KIT FRESNEL SOFTBANK D4 (220V)

571863W		KIT CON LOS ACCESORIOS ANTERIORES Y CON RUEDAS
---------	--	--

## SELECCIONANDO EL QUIPO: WATTAGE

Considere estos importantes factores cuando vaya a decidir cual kit ARRI necesita para su producción:

- Sensibilidad de la cámara / de la película
- Área de cobertura
- Profundidad de campo

## SENSIBILIDAD DE LA CAMARA O DE LA

**PELÍCULA:** Muchos proyectos de película o de video

hoy en día son grabados en película o en cámaras de video extremadamente sensibles a la luz. En general mientras más sensible sea el medio de grabación menos es la cantidad de luz necesaria para grabar una imagen. Muchas de las cámaras digitales de video hoy en día son tan sensibles a la luz que quizás solo sea necesario el equipo más pequeño de los reflectores de ARRI para capturar la imagen.

### 571964 SOFTBANK D5 (50 lbs) (110V)

(2)	530100	<b>FRESNEL de 150W</b>
(2)	530110	Cortadora (aspas)
(2)	530120	Porta filtro
(2)	530150	Gasa sencilla, completa, de 3"
(2)	530152	Gasa doble, completa, de 3"
(2)	530143	Foco ESP de 150W
(2)	571065	<b>ARRILITE de 650W</b>
(2)	571110	Cortadora (aspas)
(2)	571150	Gasa sencilla, completa, de 7.1/4"
(2)	571152	Gasa doble, completa, de 7.1/4"
(2)	571158	Aro de montura para la caja de luz Chimera de 7.1/4"
(2)	571659	Caja de luz Chimera Video Pro Bank, XS, (16"x22")
(2)	571140	Foco FAD de 650W
(1)	570035	Super clamp con perno de 5/8"
(1)	570112	Clamp ajustable tipo tijera para el techo
(4)	570051	Tripié AS-1
(1)	571194	Maleta ligera compact 3 (32.1/2"x17"x10.1/2")

571964W KIT CON LOS ACCESORIOS ANTERIORES Y CON RUEDAS

### 571864 KIT SOFTBANK D5 (220V)

571864W		KIT CON LOS ACCESORIOS ANTERIORES Y CON RUEDAS
---------	--	--

# KITS COMBO

**AREA DE COBERTURA:** ¿Que tan grande es el área que necesita iluminar y hay fuentes de luz ambiental que debe considerar? Si es necesario iluminar un área grande es casi seguro que utilizará equipo con un mayor wattage colocado a una distancia mayor del objeto. Cuando se necesita iluminar solo a una persona para una entrevista, se puede utilizar un equipo mas pequeño para lograr las metas creativas.

**PROFUNDIDAD DE CAMPO:** Mientras más luz mayor es la profundidad de campo (el área de enfoque), ya que se incrementa el “f-stop” y se reduce la apertura. Para muchas de las cámaras digitales de hoy en día sensibles a la luz, utilizar menos luz para grabar con lentes gran angulares es una de las poca maneras para lograr control de enfoque selectivo cuando se graba utilizando cualquier otro lente que no sea un lente telephoto.



**Mini Kit ARRILITE/FRESNEL # 571993**

Ligero y portátil para un ensamblaje rápido.

## 571986 KIT SOFT/KEY (66 lbs) (120V)

(2)	531600	<b>FRESNEL de 650W</b>
(2)	531610	Cortadora (aspas)
(2)	531620	Porta filtro
(2)	531650	Gasa sencilla, completa, de 6.5/8"
(2)	531652	Gasa doble, completa, de 6.5/8"
(2)	531640	Foco FRK de 650W
(1)	536100	<b>ARRISOFT de 1000</b>
(1)	536120	Porta filtro
(1)	581540	Foco FCM de 1000W
(3)	570050	Tripié AS-2
(1)	571196	Maleta de trabajo pesado (40"x19.1/2"x12.3/4")

## 571886 KIT SOFT/KEY (220V)

## 571993 MINI KIT ARRILITE/FRESNEL (49 lbs) (120V)

(2)	531300	<b>FRESNEL de 300W</b>
(2)	531310	Cortadora (aspas)
(2)	531320	Porta filtro
(2)	531340	Foco FKW de 300W
(2)	571600	<b>ARRILITE de 650W</b>
(2)	571610	Cortadora (aspas)
(2)	571640	Foco DYS de 650W
(4)	531350	Gasa sencilla, completo, de 5"
(4)	531352	Gasa doble, completa, de 5"
(4)	570051	Tripié AS-1
(1)	571192	Maleta ligera compact 4 (32.1/2"x17"x10.1/2")
571993W		KIT CON LOS ACCESORIOS ANTERIORES Y CON RUEDAS

## 571893 MINI KIT ARRILITE/FRESNEL (220V)

571893W		KIT CON LOS ACCESORIOS ANTERIORES Y CON RUEDAS
---------	--	--

## 571996 KIT COMBO ARRILITE/FRESNEL (81 lbs) (120V)

(2)	531600	<b>FRESNEL de 650W</b>
(2)	531610	Cortadora (aspas)
(2)	531620	Porta filtro
(2)	531650	Gasa sencilla, completa, de 6.5/8"
(2)	531652	Gasa doble, completa, de 6.5/8"
(2)	531640	Foco FRK de 650W
(2)	571100	<b>ARRILITE de 1000</b>
(2)	571110	Cortadora (aspas)
(2)	571150	Gasa sencilla, completa, de 7.1/4"
(2)	571152	Gasa doble, completa, de 7.1/4"
(2)	571145	Foco DXW de 1000W
(4)	570050	Tripié AS-2
(1)	571700	Bolsa de accesorios
(1)	571197	Maleta de trabajo pesado (40"x19"x13.1/2")

## 571896 KIT COMBO ARRILITE/FRESNEL (220V)

ARRI también provee reflectores de luz HMI, luz fluorescente y de Cerámica. Por favor contacte su representante ARRI para obtener detalles.

# ACCESORIOS OPCIONALES

El paquete de accesorios ARRI está incluido en muchos de nuestros kits o puede ser comprado por separado.

## 571700 PAQUETE DE ACCESORIOS (4.2 lbs)

(1)	571703	Bolsa para accesorios
(1)	571704	Bolsa chica
(1)	571705	Ganchos de ropa, paquete de 18
(1)	571706	Cable de extensión de 25' con salida de 3 contactos
(1)	571707	Caja para focos para Fresneles
(1)	850010	Guantes para trabajo

## 571701 PAQUETE DE ACCESORIOS (4.2 lbs)

#571808: Con todo lo antes mencionado pero con caja para focos para ARRILITES

## FOCOS ALTERNATIVOS

Muchos de los reflectores ARRI pueden utilizar diferentes focos permitiéndole cambiar a un foco de wattage menor. A continuación hay una lista parcial de focos alternativos para reflectores de 120V.

Lampara	Cat. #	Clase	Voltaje	Temp de Color	Longevidad
AL 600	571645	EKB	420	3200°	75 horas
AL 650	571140	FAD	650	3200°	200 horas
FR 150	530140	ESR	100	2900°	750 horas
FR 650	531340	FKW	300	3200°	150 horas
FR 650	531645	FRG	500	3200°	150 horas
FR 1000	531140	EGR	750	3200°	200 horas

## BOLSAS PARA GASAS

Use las bolsas para gasas para guardar gasas y porta filtros y para colgarlos del tripié del reflector mientras trabaja.

571711	Bolsa para gasas de 3" - 5"
571712	Bolsa para gasas de 6.5/8" - 7.3/4"
571714	Bolsa para gasas de 9" - 10"

## CABLE DE SEGURIDAD

Siempre use cables de seguridad cuando cuelgue reflectores de una estructura

853276	Cable de seguridad
--------	--------------------

## FILTROS

Los filtros dicróicos aumentan la temperatura del color de la luz para asimilarla a la luz del día.

571654	Filtro dicróico para ARRILITE 600
571154	Filtro dicróico para ARRILITE 600 y 1000
571254	Filtro dicróico para ARRILITE 200

El cristal de filtro de calor reduce el calor sin afectar la intensidad ó el color de la luz

571157	Filtro de calor para ARRILITE 650 y 1000
--------	--

## CONOS

Los conos ayudan a moldear la luz a un patrón circular pequeño

530130	Cono para Fresnel 150
531330	Cono para Fresnel 300
531630	Cono para Fresnel 650
531130	Cono para Fresnel 1000

Para una lista completa de focos y accesorios, por favor llame a su representante ARRI.

**LAS GASAS**, se colocan entre el frente del reflector y la cortadora (aspas). Sencillas, dobles o triples reducen la intensidad sin cambiar otras características de la luz.

Las gasas media sencilla, media doble y media triple “cortan” solamente una parte del campo de luz.

- La gasa de color verde (sencilla) reduce la luz aprox. 1/2 f-stop
- La gasa de color rojo (doble) reduce la luz aprox. 1 f-stop
- La gasa de color azul (triple) reduce la luz aprox. 1.1/2 f-stop

## EL CLAMP AJUSTABLE TIPO TIJERA

Cuelga firmemente reflectores pequeños a techos de oficinas y en otros lugares industriales. Se usa normalmente para colgar un reflector directamente encima o detrás del actor como luz de separación o luz para iluminar el cabello.

**LOS SUPER CLAMPS** son montaduras ajustables y versátiles que se usan para colocar rápidamente los reflectores en vigas, tubos, etc.

## PROTECTORES DE CABLES

Los protectores de cables ofrecen el paso seguro de cualquier vehículo sobre cables eléctricos.

571725	Protector de cable, pequeño, color azul.
571726	Protector de cable, pequeño, color azul, paquete de 3
571727	Protector de cable, pequeño, color azul, paquete de 6
571730	Bolsa para 3 protectores de cables



Los kits ARRI utilizan fuertes ruedas de nylon tipo patín, resistentes ante el abuso durante el transporte del equipo.

# MALETAS PARA KITS ARRI

## MALETAS DE ALTO RENDIMIENTO PARA KITS ARRI

Las maletas de alto rendimiento para kits ARRI tienen un compartimiento dentro de la tapa ideal para almacenar difusores plegables y gelatinas de color e incluye la bolsa de accesorios ARRI con su cable de extensión, caja para focos y guantes.



**Kit Fresnel de 3/1000W #571975** Tres Fresneles de 1000W para máximo control de luz y alto rendimiento. Incluye maleta de alto rendimiento (#571197).

## MALETAS PARA KITS COMPACT ARRI

Las maletas para kits Compact ARRI tienen un compartimiento dentro de la tapa para almacenar varias hojas de gelatinas y/o difusores.



**Kit Fresnel de 4/150 #571902W** Cuatro fresneles pequeños para versatilidad, simplicidad y un gran control de luz en una maleta liviana. Kit Compact #571192W.

# LISTO PARA RODAR

Pida las nuevas versiones de maletas para kits ARRI con ruedas para superior portabilidad y facilidad de manejo. Ahora las maletas para kits Compact están disponibles con el mismo tipo de ruedas utilizadas en las maletas de alto rendimiento de kits grandes. Ruedas



fuertes de nylon tipo patín aguantarán el abuso de una producción portátil mientras que las almohadillas moldeadas de protección y la base de ruedas reforzada proveen durabilidad y larga vida. Para ordenar cualquier maleta Compact o maleta Mini con ruedas añada una “W” al número del catálogo; para ordenar maletas para kits Compact con ruedas use los números 571194W o 571192W.



**ARRI Inc.**  
617 Route 303  
Blauvelt  
NY, 10913-1109  
Tel.+1(845)353-1400  
Fax+1(845)425-1250  
lighting-info@arri.com  
www.arri.com

**ARRI Inc.**  
600 N. Victory Blvd.  
Burbank  
CA, 91502-1639  
Tel.+1(818)841-7070  
Fax+1(818)848-4028  
lighting-info@arri.com  
www.arri.com

**ARRI Inc.**  
2385 Stirling Road  
Ft. Lauderdale  
FL, 33312  
Tel.+1(954)322-4545  
Fax+1(954)322-4188  
lighting-info@arri.com  
www.arri.com

**ARRI Canada LTD.**  
415 Horner Avenue, Unit 11  
Etobicoke, Ontario  
M8W 4W3, Canada  
Tel.+1(416)255-3335  
Fax+1(416)255-3399  
onlinesales@arri.com  
www.arri.com